

MATERIALES DISPONIBLES

Aluminio de 0,8 mm Gr.
Plastico Poliestileno 1 mm Gr.

Adhesivo PVC (Tipo Vinilo)
Solo Señales indicadas con *

MEDIDAS en mm. Altura - Anchura

420 x 297

297 x 210

* 148 x 105

* 105 x 74

UNE-EN ISO 7010
R.D. 485:1997



Si desean cualquier otro dibujo o texto, se pueden realizar con impresión directa o serigrafía (según cantidad)
Consulten precio

SIN SUJECCIÓN

SI DESEAN LAS SEÑALES ADHESIVAS, DISPONEMOS DE KIT CON 4 ADHESIVOS TROQUELADOS DE 20 x 20 ó 30 x 30 mm PARA QUE SU CLIENTE LOS PUEDA COLOCAR.



**¡ATENCIÓN!
CUIDADO
CON LOS PERROS**

* Señal 300



**¡ATENCIÓN!
CUIDADO
CON EL PERRO**

* Señal 301



**¡ATENCIÓN!
PERROS
PELIGROSOS**

* Señal 302



**¡ATENCIÓN!
PERRO
PELIGROSO**

Señal 303



**¡ATENCIÓN!
PERROS
POLICIAS**

Señal 304



**¡ATENCIÓN!
PERRO
POLICIA**

Señal 305



**¡ATENCIÓN, PELIGRO!
PERROS DE DEFENSA
SUELTOS**

Señal 330



**RIESGO DE
RADIACION**

* Señal 306



**¡ATENCIÓN!
MATERIAS
RADIOACTIVAS**

* Señal 307



**¡ATENCIÓN!
ZONA RADIATIVA
PROHIBIDO EL PASO A TODA
PERSONA AJENA AL SERVICIO**

* Señal 308



**¡ATENCIÓN!
RADIACIONES
IONIZANTES**

Señal 331



**¡ATENCIÓN!
RAYOS X**

Señal 332



**RIESGO DE
INTOXICACION**

* Señal 309



**¡ATENCIÓN!
RIESGO DE INTOXICACION
PRODUCTOS TOXICOS**

* Señal 310



**PRODUCTOS TOXICOS
PROHIBIDO TOCAR
EXCLUSIVAMENTE PERSONAL AUTORIZADO**

* Señal 311



**¡ATENCIÓN!
RIESGO DE INTOXICACION
GASES TOXICOS**

Señal 333



**¡ATENCIÓN!
RIESGO DE INTOXICACION
EMANACIONES TOXICAS**

Señal 334



**¡ATENCIÓN!
RIESGO DE INTOXICACION
MATERIAS TOXICAS**

Señal 335



**RIESGO
ELECTRICO**

* Señal 312



**¡ATENCIÓN!
ALTA TENSION**

* Señal 313



**¡ATENCIÓN!
NO TOCAR
PELIGRO DE MUERTE**

* Señal 314



**PROHIBIDO EL PASO
A TODA PERSONA
AJENA AL SERVICIO**

* Señal 315



**PROHIBIDO MANIOBRAR
EXCLUSIVAMENTE
PERSONAL AUTORIZADO**

* Señal 316

Todas las señales se mandan **SIN SUJECCIÓN.** Si desean taladros indicar muy claramente al realizar el pedido.

SIN SUJECCIÓN

MATERIALES

MEDIDAS en mm.

Aluminio de 0,8 mm
Plástico Poliestileno 1 mm

420 x 297
297 x 210

MATERIALES

MEDIDAS en mm.

Adhesivo (PVC Tipo Vinilo)
Solo Señales indicadas con *

* 148 x 105
* 105 x 74



¡ATENCIÓN!
CABLE DE ALTO VOLTAJE
BAJO TIERRA

Señal 317



¡PELIGRO!
CONDUCTORES
EN TENSION
ARRIBA

Señal 336



¡PELIGRO!
CABLES DE
ALTA TENSION
ARRIBA

* Señal 337



¡ATENCIÓN!
ALTA TENSION
PELIGRO DE MUERTE

* Señal 338



¡PELIGRO!
.....VOLTS.

Señal 339



¡PELIGRO!
ALTA TENSION

Señal 340



¡PELIGRO!
ALTA TENSION

Señal 341



¡PELIGRO!
ALTA TENSION

Señal 342



¡ATENCIÓN!
PUESTA A TIERRA

* Señal 318



¡ATENCIÓN!
TOMA DE TIERRA

* Señal 343



¡PELIGRO!
RIESGO DE INCENDIO
MATERIAS INFLAMABLES

* Señal 347



¡PELIGRO!
RIESGO DE INCENDIO
GAS INFLAMABLE

* Señal 348



ES PELIGROSO
PERMANECER
EN ESTE LUGAR

Señal 344



¡PELIGRO!
MATERIAS
COMBURENTES

* Señal 345



RIESGO DE
INCENDIO

* Señal 319



RIESGO DE INCENDIO
LIQUIDOS O MATERIAS
INFLAMABLES

* Señal 320



¡PELIGRO!
RIESGO DE INCENDIO
LIQUIDOS INFLAMABLES

* Señal 346



¡PELIGRO!
RIESGO DE EXPLOSION
GAS

* Señal 353



RIESGO DE INCENDIO
NO HACER FUEGO E
INTRODUCIR LLAMA LIBRE

* Señal 349



RIESGO DE
EXPLOSION

* Señal 321



MATERIAS EXPLOSIVAS
PROHIBIDO EL PASO A TODA
PERSONA AJENA AL SERVICIO

* Señal 322



¡PELIGRO!
RIESGO DE
EXPLOSION

* Señal 350



¡PELIGRO!
RIESGO DE EXPLOSION
ZONA DE VOLADURAS

* Señal 351



¡PELIGRO!
MATERIAS
EXPLOSIVAS

* Señal 352



RIESGO DE CORROSION
LIQUIDOS CORROSIVOS

Señal 323



¡ATENCIÓN!
RIESGO DE
CORROSION

Señal 354



¡ATENCIÓN!
MATERIAS
CORROSIVAS

* Señal 355



LIQUIDOS CORROSIVOS
¡ATENCIÓN!
RIESGO DE SALPICADURA

* Señal 356



¡ATENCIÓN!
ACIDOS
RIESGO DE CORROSION

Señal 357

Todas las señales
se mandan
SIN SUJECCIÓN.
Si desean taladros
indicar muy
claramente al
realizar el pedido.

Aluminio de 0,8 mm
Plástico Poliestileno 1 mm

420 x 297
297 x 210

Adhesivo (PVC Tipo Vinilo)
Solo Señales indicadas con *

* 148 x 105
* 105 x 74



¡ATENCIÓN!
LÍQUIDOS A
ALTA TEMPERATURA

* Señal 360



¡ATENCIÓN!
RADIACIONES
LASER

Señal 324



¡PELIGRO!
RADIACIONES
ULTRAVIOLETA
EN SOLDADURA

* Señal 361



¡PRECAUCIÓN!
PROYECCION DE
PARTÍCULAS

* Señal 362



¡ATENCIÓN!
RIESGO
BIOLÓGICO

* Señal 363



¡ATENCIÓN!
MATERIAS NOCIVAS
O IRRITANTES

* Señal 358



¡ATENCIÓN!
SÓLIDOS A
ALTA TEMPERATURA

* Señal 359



¡ATENCIÓN!
CAMPO MAGNÉTICO
INTENSO

Señal 364



¡ATENCIÓN!
CAMPO
ELECTROESTÁTICO

* Señal 365



¡ATENCIÓN!
CAMPO
ELECTROMAGNÉTICO

* Señal 366



¡ATENCIÓN!
RADIACIONES
NO IONIZANTES

Señal 367



¡ATENCIÓN!
ÁREA DE RUIDO
PELIGROSO

* Señal 368



¡ATENCIÓN!
ZONA DE RUIDO

* Señal 369



¡ATENCIÓN!
PASO DE CARRETILLA

* Señal 325



¡PELIGRO!
RIESGO DE CAÍDA
DE CARRETILLA

Señal 1307



¡ATENCIÓN!
PASO DE
MOTOVOLQUETES

Señal 370



¡ATENCIÓN!
PASO DE VAGONA

Señal 371



¡ATENCIÓN!
PASO DE CAMIONES

Señal 372



¡ATENCIÓN!
SALIDA DE
CAMIONES

Señal 1308



¡ATENCIÓN!
ENTRADA Y SALIDA
DE CAMIONES

Señal 1309



¡ATENCIÓN!
ZONA DE CARGA
Y DESCARGA

Señal 1310



¡ATENCIÓN!
RIESGO DE CAÍDA
DE CARGA

Señal 1311



¡PELIGRO!
NO METER EL PIE ENTRE
MUELLE Y CAMIÓN

Señal 1312



¡ATENCIÓN!
LAVADO DE CUBAS

Señal 373



¡ATENCIÓN!
ALTA PRESIÓN

* Señal 326



¡ATENCIÓN!
AIRE COMPRIMIDO

Señal 1313



¡ATENCIÓN!
AIRE COMPRIMIDO

* Señal 374



¡ATENCIÓN!
BAJA
TEMPERATURA

* Señal 375



¡ATENCIÓN!
ALTA
TEMPERATURA

* Señal 376

Todas las señales
se mandan
SIN SUJECIÓN.
Si desean taladros
indicar muy
claramente al
realizar el pedido.

MATERIALES

MEDIDAS en mm.

Aluminio de 0,8 mm
Plástico Poliestileno 1 mm

420 x 297
297 x 210

MATERIALES

MEDIDAS en mm.

Adhesivo (PVC Tipo Vinilo)
Solo Señales indicadas con *

* 148 x 105
* 105 x 74



¡ATENCIÓN!
DESPRENDIMIENTO

Señal 327



¡ATENCIÓN!
ZONA DE OBRAS

Señal 377



¡PELIGRO!
ANDAMIAJE
INCOMPLETO

Señal 378



¡PELIGRO!
ZANJA PROFUNDA

Señal 379



¡PELIGRO!
SUELO FRAGIL

Señal 380



¡PRECAUCIÓN!
SUELO RESBALADIZO

Señal 381



¡ATENCIÓN!
RIESGO
DE TROPEZAR

* Señal 382



¡ATENCIÓN!
CAIDAS
AL MISMO NIVEL

* Señal 383



¡ATENCIÓN!
CAIDAS
A DISTINTO NIVEL

* Señal 384



¡PELIGRO!
OBJETOS FIJOS
A BAJA ALTURA

* Señal 328



¡ATENCIÓN!
BAJA ALTURA

Señal 1314




¡ATENCIÓN!
POSIBLE CAIDA
DE OBJETOS

* Señal 385



¡ATENCIÓN!
ZONA DE CARGA
Y DESCARGA

Señal 386



¡PELIGRO!
PUENTE GRUA

Señal 387



¡PELIGRO!
CARGA
SUSPENDIDA

* Señal 388



¡PELIGRO!
ELEVADOR DE
VEHICULOS

Señal 389



¡ATENCIÓN!
PESO LIMITADO
A... ..KGS.

Señal 390



**RIESGO
INDETERMINADO**

* Señal 329



¡ATENCIÓN!
MAQUINARIA PESADA
EN MOVIMIENTO

Señal 391



¡ATENCIÓN!
MAQUINA ACCIONADA
A DISTANCIA

* Señal 392



¡PELIGRO!
MAQUINARIA
EN FUNCIONAMIENTO

* Señal 393



¡ATENCIÓN!
MAQUINARIA
FUERA DE SERVICIO

* Señal 394



¡ATENCIÓN!
MAQUINA EN
REPARACION

* Señal 395



**RIESGO DE CORTE
ATENCIÓN
A LAS MANOS**

* Señal 396



¡ATENCIÓN!
A LAS MANOS

* Señal 397



¡ATENCIÓN!
A LAS MANOS Y
A LOS PIES

Señal 1315



¡ATENCIÓN!
RIESGO DE
ATRAPAMIENTO

* Señal 398



¡ATENCIÓN!
RIESGO DE
ATRAPAMIENTO

* Señal 399



¡PELIGRO!
RIESGO DE
COMPRESION

* Señal 1300

Todas las señales
se mandan
SIN SUJECCIÓN.
Si desean taladros
indicar muy
claramente al
realizar el pedido.

UNE - EN ISO 7010
R.D. 485:1997

SIN SUJECIÓN

MATERIALES

MEDIDAS en mm.

Aluminio de 0,8 mm

420 x 297

Plástico Poliestileno 1 mm

297 x 210

MATERIALES

MEDIDAS en mm.

Adhesivo (PVC Tipo Vinilo)

* 148 x 105

Solo Señales indicadas con *

* 105 x 74



¡ATENCIÓN!
COMPUERTA
AUTOMÁTICA

* Señal 1301



¡ATENCIÓN!
ZONA SIN
SOCORRISTA

Señal 1302



¡ATENCIÓN!
ALARMA CONECTADA
CON LA POLICIA

* Señal 1303



¡ATENCIÓN!
CONEXION DIRECTA CON
CENTRAL DE ALARMAS

* Señal 1304



¡ATENCIÓN!
ALARMA
CONECTADA

* Señal 1305



¡ATENCIÓN!
PELIGRO
DE CORTE

* Señal 1306



¡ATENCIÓN!
RIESGO DE CORTE
EN LOS PIES

Señal 1316



¡ATENCIÓN!
RIESGO DE CORTE
EN LAS MANOS

Señal 1317



¡ATENCIÓN!
OBJETOS PUNZANTES

Señal 1318



**APERTURA DE
EMERGENCIA
PULSAR PARA ABRIR**

Señal 1319



¡ATENCIÓN!
RIESGO DE ASFIXIA
POR EMANACION DE
GASES INERTES

Señal 1320



¡ATENCIÓN!
ESPACIO
CONFINADO

Señal 1325

NOVEDAD



¡ATENCIÓN!
RIESGO DE
ATMOSFERAS EXPLOSIVAS

Señal 1321



¡PELIGRO!
ENCENDIDO
AUTOMÁTICO

Señal 1322



¡PELIGRO!
RIESGO DE
SALPICADURAS

Señal 1323



¡ATENCIÓN!
PARO DE
EMERGENCIA

Señal 1324



¡PELIGRO!
SUPERFICIE
CALIENTE

Señal 1326

NOVEDAD



¡PELIGRO!
CONTACTO
TÉRMICO

Señal 1327

NOVEDAD

SOportes PARA SEÑALES

VER HOJA
45


MARCOS DE PLASTICO NEGRO



SOportes DE PLASTICO



ASAS PLASTICO TRANSP.
PARA COLGAR SEÑALES



VER MEDIDAS Y PRECIOS DE MARCOS, SOPORTES Y ASAS EN PAG.



¡PELIGRO!
ZONA DE CARGA
DE BATERIAS

Señal 1328



**RIESGO DE
AHOGAMIENTO**

Señal 1329


NOVEDAD

NOVEDAD

¡ATENCIÓN!

SI NO ENCUENTRA LA SEÑAL QUE BUSCA O DESEA CAMBIAR
EL TEXTO DE ALGUNA DE ELLAS, SE PODRIA REALIZAR
EN VINILO O SERIGRAFIA (SEGUN CANTIDAD).

CONSULTE PRECIO Y PLAZO DE ENTREGA.



VER EXPOSITORES
PARA COLOCAR
SEÑALES ESTANDAR
EN PAG. 46

MATERIALES SEÑALES

Aluminio de 0,8 mm Gr.
Plastico Poliest. 1 mm Gr.

MEDIDAS en mm

297 x 297
210 x 210

SIN SUJECIÓN

MATERIAL ADHESIVOS

**ADHESIVO PVC
(TIPO VINILO)**

TRIANGULOS TROQUELADOS
NO LLEVAN CAJA ALREDEDOR

MEDIDAS en mm

145 x 145 x 145
102 x 102 x 102
73 x 73 x 73
51 x 51 x 51



UNE-EN ISO 7010
R.D. 485:1997



Si desean cualquier otro dibujo
ó texto, se pueden realizar con
impresión directa o serigrafía
(según cantidad). **Consulten precio**




Señal 1350



Señal 1351



Señal 1352



Señal 1353



Señal 1354



Señal 1355



Señal 1356



Señal 1357



Señal 1358



Señal 1359



Señal 1360



Señal 1361



Señal 1362



Señal 1363



Señal 1364



Señal 1365



Señal 1366



Señal 1372



Señal 1367



Señal 1368



Señal 1369



Señal 1373



Señal 1374



Señal 1375



Señal 1370



Señal 1371



Señal 1376



Señal 1377



Señal 1378



Señal 1379



Señal 1380



Señal 1381



Señal 1382



Señal 1383



Señal 1384

NOVEDAD

Todas las señales se mandan **SIN SUJECIÓN**. Si desean taladros indicar muy claramente al realizar el pedido.